




Keine Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen. Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A und B, siehe Zeichnung).

Achtung: Arbeitsplattenstärke min. 30mm!

Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von $2 \text{ mm} \times 45^\circ$ angebracht werden. Falztiefe: 25mm, Falzbreite: 8mm