



Keine Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.
 Bohrungen nach individueller Anordnung
 (● Pos. A und B, siehe Zeichnung).