



● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.  
Bohrungen nach individueller Anordnung  
(● Pos. A, B, C, und D, siehe Zeichnung).

**Achtung: Arbeitsplattenstärke min. 30mm!**  
Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine  
Fase von 2mm x 45° angebracht werden.  
Falztiefe: 20mm, Falzbreite: 8mm